

打赢蓝天保卫战 强化督查在行动

生态环境部通报强化督查京津冀及周边地区工作进展

发现涉气环境问题41个

本报记者杜宣逸9月13日北京报道 9月12日,2018~2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,其中200个督查组对京津冀及周边地区的139个市(市、区)进行督查、核查工作,发现涉气环境问题41个,核查点位1100个。

发现涉气“散乱污”企业1家。督查组检查发现,河北省邢台南宮市有1家“散乱污”企业未完成整改。

发现5台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省唐山市乐亭县美方家具有限公司1台(0.2蒸吨以下)、滦南县唐山华宇石油有限公司第十八加油站1台(0.2蒸吨以下)、廊坊市大厂回族自治县祁屯工贸小区无名舞台道具加工厂1台(0.1蒸吨以下)、大厂回族自治县夏垫布一堂布艺经营部1台(0.1蒸吨以下)、保定安国市兴源饭店1台(0.1蒸吨以下)。

工业企业未安装大气污染防治设施问题3个。其中,河北省石家庄市赞皇县1家,唐山市乐亭县1家,廊坊市大厂回族自治县1家。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题3个。其中,河北省衡水市故城县1家;山东省菏泽市牡丹区1家、鄞城县1家。

VOCs整治不到位问题6个。其中,河北省衡水市故城县2家,邢台市任县1家,邯郸市临漳县1家;山西省长治市壶关县1家;河南省焦作市解放区1家。

工业粉尘无组织排放问题5个。其中,河北省衡水市武强县1家;山西省太原市万柏林区1家;山东省菏泽市鄞城县

1家;河南省开封市鼓楼区1家,新乡市国家新乡经济技术开发区1家。

建筑工地扬尘管理问题8个。其中,河北省秦皇岛市青龙县1家,廊坊三河市1家;山西省太原市娄烦县1家、清徐县1家,长治市壶关县1家;河南省郑州市新郑市1家、登封市1家,濮阳市范县1家。

物料堆场未落实扬尘治理措施问题4个。其中,北京市朝阳区1家;河北省秦皇岛市青龙县1家,邯郸市大名县1家;山西省长治市黎城县1家。

排污口设置不规范问题1个。督查组检查发现,河北省唐山市乐亭县有1家(排气筒高度不足25米)废气排放口设置未达到环评要求。

发现“黑加油站”问题1个。督查组检查发现,河北省邢台市任县有1家“黑加油站”,无任何手续,未安装油气回收装置。

其他涉气环境问题4个。督查组检查发现,河北省廊坊市安次区企业街、固安县辛庄户村牌楼;山西省长治市壶关县西城路与225省道交叉口垃圾焚烧点存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。河南省焦作市温县汇豪实业有限公司在改造施工过程中因不规范操作导致大量黑色烟气外排,环境影响严重。

对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。

9月12日京津冀及周边地区强化督查发现问题汇总表

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	北京市	北京市	朝阳区	马各庄村拆迁工地	物料堆场未落实扬尘治理措施
2	河北省	石家庄市	赞皇县	翼胜商贸有限公司	未安装治污设施
3	河北省	唐山市	乐亭县	罗锅香油坊	未安装治污设施
4	河北省	唐山市	乐亭县	美方家具有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
5	河北省	唐山市	乐亭县	群辉食品有限责任公司	排污口不规范
6	河北省	唐山市	滦南县	唐山华宇石油有限公司第十八加油站	应淘汰燃煤锅炉未拆除
7	河北省	秦皇岛市	青龙县	育龙湾小区旁无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
8	河北省	秦皇岛市	青龙县	渣土运输车(冀CD1052)	渣土运输车覆盖不完全
9	河北省	廊坊市	安次区	企业街秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
10	河北省	廊坊市	大厂回族自治县	祁屯工贸小区无名舞台道具加工厂	应淘汰燃煤锅炉未拆除
11	河北省	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫布一堂布艺经营部	应淘汰燃煤锅炉未拆除
12	河北省	廊坊市	大厂回族自治县	北坞村无名家具厂	未安装治污设施
13	河北省	廊坊市	固安县	辛庄户村牌楼垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
14	河北省	廊坊市	三河市	京秦高速与福成路交叉口无名拆迁工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
15	河北省	保定市	安国市	兴源饭店	应淘汰燃煤锅炉未拆除
16	河北省	衡水市	故城县	泰博金属材料科技有限公司	未落实 VOCs 整治要求
17	河北省	衡水市	故城县	铭丰人防设备有限公司	未落实 VOCs 整治要求
18	河北省	衡水市	故城县	洪晟通风设备有限公司	治污设施不正常运行
19	河北省	衡水市	武强县	武强县路桥工程处	工业粉尘无组织排放
20	河北省	邢台市	南宮市	金宝玻璃纤维制品厂	“散乱污”企业未完成整改
21	河北省	邢台市	任县	郝克加油站	黑加油站
22	河北省	邢台市	任县	朝军钢材经销处	未落实 VOCs 整治要求
23	河北省	邯郸市	大名县	金乡水岸项目部商砼站	物料堆场未落实扬尘治理措施
24	河北省	邯郸市	临漳县	卫国汽车维修中心	未落实 VOCs 整治要求
25	山西省	太原市	娄烦县	天地池乡土窑洞改造集中安置项目施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
26	山西省	太原市	清徐县	渣土运输车(晋A72398)	渣土运输车覆盖不完全
27	山西省	太原市	万柏林区	华阳石材加工厂	工业粉尘无组织排放
28	山西省	长治市	壶关县	福鑫汽贸有限公司	未落实 VOCs 整治要求
29	山西省	长治市	壶关县	西城路与225省道交叉口垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
30	山西省	长治市	壶关县	渣土运输车(晋D4J401)	渣土运输车覆盖不完全
31	山西省	长治市	黎城县	银河小区项目旁无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
32	山东省	菏泽市	鄞城县	东宇鸿翔人造板有限公司	工业粉尘无组织排放
33	山东省	菏泽市	鄞城县	鄞城县种子公司	治污设施不正常运行
34	山东省	菏泽市	牡丹区	源丰生物科技有限公司	治污设施不正常运行
35	河南省	郑州市	登封市	渣土运输车(豫AP1091)	渣土运输车覆盖不完全
36	河南省	郑州市	新郑市	学院路东延项目施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
37	河南省	开封市	鼓楼区	永盛食品配料有限公司	工业粉尘无组织排放
38	河南省	新乡市	国家新乡经济技术开发区	科隆制冷科技有限公司	工业粉尘无组织排放
39	河南省	焦作市	解放区	万木印刷有限公司	未落实 VOCs 整治要求
40	河南省	焦作市	温县	汇豪实业有限公司	其他涉气环境问题
41	河南省	濮阳市	范县	台辉高速公路豫鲁界至范县段施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求

生态环境部通报强化督查汾渭平原工作进展

发现涉气环境问题86个

本报记者杜宣逸9月13日北京报道 9月12日,2018~2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,其中90个督查组对汾渭平原的96个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题86个(其中1家企业有2台应淘汰燃煤锅炉)。

发现涉气“散乱污”企业7家。其中,山西省临汾市翼城县1家;陕西省西安市西安曲江新区3家、莲湖区2家、长安区1家。

发现9台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,山西省吕梁市方山县鸿澜矿山支护设备有限公司1台(0.12蒸吨)、方山县全顺达煤业有限公司1台(1蒸吨以下)、柳林县庙湾游泳馆1台(1.5蒸吨)、柳林县国税局家属楼2台(1台1蒸吨、1台1.5蒸吨)、离石区恒隆建材有限公司1台(4蒸吨)、临汾市安泽县杰乐饭店1台(0.5蒸吨);陕西省宝鸡市陇县九龙旅馆大众淋浴1台(0.57蒸吨)、渭南市合阳县石老道养身观1台(0.1蒸吨)。

工业企业未安装大气污染防治设施问题12个。其中,山西省晋中市昔阳县1家、临汾市汾西县1家、运城市新绛县1家;陕西省西安市未央区5家,咸阳市咸阳高新区1家,渭南市渭南经济技术开发区3家。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题2个。其中,山西省晋中市平遥县1家;河南省洛阳市瀍河回族区1家。

VOCs整治不到位问题12个。其中,山西省吕梁市岚县1家,晋中市平遥县6家、介休市2家、太谷县1家;河南省三门峡义市1家;陕西省西安市临潼区1家。

工业粉尘无组织排放问题8个。其中,山西省吕梁市柳林县1家、临县1家,运城市天津市1家;河南省三门峡义

马市1家、城乡一体化示范区1家;陕西省西安市未央区1家,咸阳市大西安文体功能区1家,杨凌示范区杨陵区1家。

建筑工地扬尘管理问题3个。其中,山西省吕梁市柳林县1家,晋中市灵石县1家,临汾市曲沃县1家。

物料堆场未落实扬尘治理措施问题19个。其中,山西省吕梁市方山县2家、交城县2家、孝义市1家,晋中市太谷县1家、左权县1家、灵石县1家,临汾侯马市2家,运城市盐湖区1家、永济市1家;河南省洛阳市嵩县1家,三门峡市城乡一体化示范区2家、卢氏县1家;陕西省西安市鄠邑区1家,铜川市铜川新区1家,渭南市临渭区1家。

排污口设置不规范问题4个。其中,山西省晋中市昔阳县1家(排气筒高度不足30米)、运城市盐湖区1家(排气筒高度不足15米)、天津市1家(擅自增设排放口);河南省三门峡市城乡一体化示范区1家(未设置排气筒)废气排放口设置未达到环评要求。

未按错峰生产要求减产或停产问题1个。督查组检查发现,陕西省西安市莲湖区延长石油材料有限公司未按照《西安市超湖区错峰生产(限产停产)企业清单》要求实施错峰生产。

超标排污问题1个。督查组检查发现,山西省吕梁市交城县有1家企业存在超标排污问题。

其他涉气环境问题8个。督查组检查发现,山西省吕梁市离石区后马家村、离石区前马家村、汾阳市东湖北路、晋中市昔阳县峰豪宾馆旁,运城市夏县小晁村;河南省三门峡市卢氏县上柳村;陕西省渭南市临渭区刘家村、富平县余湾村存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。

对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。

9月12日汾渭平原强化督查发现问题汇总表

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	山西省	吕梁市	方山县	德润煤焦有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
2	山西省	吕梁市	方山县	鸿澜矿山支护设备有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
3	山西省	吕梁市	方山县	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司洗煤厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
4	山西省	吕梁市	方山县	全顺达煤业有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
5	山西省	吕梁市	汾阳市	东湖北路秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
6	山西省	吕梁市	交城县	金桃园煤焦化集团	物料堆场未落实扬尘治理措施
7	山西省	吕梁市	交城县	山西兴盛大运煤业有限公司交城分公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
8	山西省	吕梁市	交城县	义望铁合金有限责任公司(2018年9月6日0时至9月12日0时,6#回转窑氨氮化物排放浓度小时均值多次达到68.9mg/m³-1105.7mg/m³之间,超过排污许可证规定的氨氮化物为68mg/Nm³。2018年9月10日0时至2018年9月11日23时,三车间精炼排气筒二氧化硫排放浓度小时均值多次达到120.63mg/m³-3936.10mg/m³之间,超过排污许可证规定的二氧化硫为120mg/Nm³)	超标排污或未执行超低排放标准
9	山西省	吕梁市	岚县	汇友汽车维修有限公司	未落实 VOCs 整治要求
10	山西省	吕梁市	离石区	恒隆建材有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
11	山西省	吕梁市	离石区	后马家村垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
12	山西省	吕梁市	离石区	前马家村垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
13	山西省	吕梁市	临县	厨电器大理石加工点	工业粉尘无组织排放
14	山西省	吕梁市	柳林县	建文瑞鑫装饰加工厂	工业粉尘无组织排放
15	山西省	吕梁市	柳林县	柳林县国税局家属楼(2台应淘汰燃煤锅炉,1台1蒸吨、1台1.5蒸吨)	应淘汰燃煤锅炉未拆除
16	山西省	吕梁市	柳林县	庙湾游泳馆	应淘汰燃煤锅炉未拆除
17	山西省	吕梁市	柳林县	自来水厂市政工程施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
18	山西省	吕梁市	孝义市	建强商混有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
19	山西省	晋中市	介休市	大康汽贸有限公司	未落实 VOCs 整治要求
20	山西省	晋中市	介休市	日升汽车服务有限公司	未落实 VOCs 整治要求
21	山西省	晋中市	灵石县	电子产业园项目建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
22	山西省	晋中市	灵石县	富豪煤焦有限责任公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
23	山西省	晋中市	平遥县	大众汽车维修配站	未落实 VOCs 整治要求
24	山西省	晋中市	平遥县	凝凯汽修部	未落实 VOCs 整治要求
25	山西省	晋中市	平遥县	平遥减速器有限责任公司	未落实 VOCs 整治要求
26	山西省	晋中市	平遥县	平遥思瑞沃重工有限公司	未落实 VOCs 整治要求
27	山西省	晋中市	平遥县	山西翔海石油设备制造有限公司	治污设施不正常运行
28	山西省	晋中市	平遥县	友信汽贸销售有限公司	未落实 VOCs 整治要求
29	山西省	晋中市	平遥县	中都路海明汽修部	未落实 VOCs 整治要求
30	山西省	晋中市	太谷县	顺鑫路桥工程有限公司	未落实 VOCs 整治要求
31	山西省	晋中市	太谷县	杨家庄村委会供热站	物料堆场未落实扬尘治理措施
32	山西省	晋中市	昔阳县	峰豪宾馆旁垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
33	山西省	晋中市	昔阳县	洪鑫隆洗煤厂	未安装治污设施
34	山西省	晋中市	昔阳县	晋粮农业开发有限公司	排污口不规范
35	山西省	晋中市	左权县	前寨村无名储煤场	物料堆场未落实扬尘治理措施
36	山西省	临汾市	安泽县	杰乐饭店	应淘汰燃煤锅炉未拆除
37	山西省	临汾市	汾西县	绿丰复合肥加工厂	未安装治污设施
38	山西省	临汾市	侯马市	大山线南侧渣土堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
39	山西省	临汾市	侯马市	新广机械制造有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
40	山西省	临汾市	曲沃县	晋侯高速与里郭线交接处南侧路面施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
41	山西省	临汾市	翼城县	龙发废品收购站	“散乱污”企业未完成整改
42	山西省	运城市	河津市	山西阳光焦化(集团)华升电力有限公司	排污口不规范
43	山西省	运城市	河津市	山西宇海建设工程有限公司	工业粉尘无组织排放
44	山西省	运城市	夏县	小晁村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
45	山西省	运城市	新绛县	绛州绿蔬菜有限公司	未安装治污设施
46	山西省	运城市	盐湖区	建利达印刷厂	排污口不规范
47	山西省	运城市	盐湖区	山西运辉达混凝土有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
48	山西省	运城市	永济市	创拓新型建材有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
49	河南省	洛阳市	瀍河回族区	鲁睿实业有限公司	治污设施不正常运行
50	河南省	洛阳市	嵩县	西店村无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
51	河南省	三门峡市	城乡一体化示范区	金光华能预制构件厂	工业粉尘无组织排放
52	河南省	三门峡市	城乡一体化示范区	胜利新型建筑材料有限公司	排污口不规范
53	河南省	三门峡市	城乡一体化示范区	五原村G209国道旁无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
54	河南省	三门峡市	城乡一体化示范区	赵辉预制构件厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
55	河南省	三门峡市	卢氏县	下柳村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
56	河南省	三门峡市	卢氏县	祥发工贸有限公司南侧无名施工工地物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
57	河南省	三门峡市	义马市	瑞森新材料有限公司	工业粉尘无组织排放
58	河南省	三门峡市	义马市	小郭专业快速钣金喷漆店	未落实 VOCs 整治要求
59	陕西省	西安市	鄠邑区	崔村砖瓦窑厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
60	陕西省	西安市	莲湖区	赛图印刷有限公司	“散乱污”企业未完成整改
61	陕西省	西安市	莲湖区	顺达广告	“散乱污”企业未完成整改
62	陕西省	西安市	莲湖区	延长石油材料有限公司	未按错峰生产要求减产或停产
63	陕西省	西安市	临潼区	华盛铝业有限公司	未落实 VOCs 整治要求
64	陕西省	西安市	未央区	大德汇通商贸有限公司	未安装治污设施
65	陕西省	西安市	未央区	华沃特种车身制造有限公司	未安装治污设施
66	陕西省	西安市	未央区	健坤游乐设施有限公司	未安装治污设施
67	陕西省	西安市	未央区	美宝乐印务有限公司	未安装治污设施
68	陕西省	西安市	未央区	艺长华景观有限公司	工业粉尘无组织排放
69	陕西省	西安市	未央区	智博印刷包装厂	未安装治污设施
70	陕西省	西安市	西安曲江新区	金昆家具厂	“散乱污”企业未完成整改
71	陕西省	西安市	西安曲江新区	力拓精密机械工业有限公司	“散乱污”企业未完成整改
72	陕西省	西安市	西安曲江新区	学林科技实业有限公司	“散乱污”企业未完成整改
73	陕西省	西安市	长安区	海华机电科技有限公司	“散乱污”企业未完成整改
74	陕西省	铜川市	铜川新区	瑞城实业有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
75	陕西省	宝鸡市	陇县	九龙旅馆大众淋浴	应淘汰燃煤锅炉未拆除
76	陕西省	咸阳市	大西安文体功能区	传志加工家具经销部	工业粉尘无组织排放
77	陕西省	咸阳市	咸阳高新区	彩虹新材料有限公司	未安装治污设施
78	陕西省	渭南市	富平县	余湾村垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
79	陕西省	渭南市	合阳县	石老道养身观	应淘汰燃煤锅炉未拆除
80	陕西省	渭南市	临渭区	大中寨村无名石灰埕拌站	物料堆场未落实扬尘治理措施
81	陕西省	渭南市	临渭区	刘家村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
82	陕西省	渭南市	渭南经济技术开发区	东方制漆有限公司	未安装治污设施
83	陕西省	渭南市	渭南经济技术开发区	万豪办公家具厂	未安装治污设施
84	陕西省	渭南市	渭南经济技术开发区	渭北飞达钢木家具厂	未安装治污设施
85	陕西省	渭南市	杨凌示范区	君诚汽车销售服务有限公司	工业粉尘无组织排放

生态环境部通报水源地专项第二轮督查进展

丽江等部分饮用水源保护区内生活面源污染整治滞后

本报记者杜宣逸9月13日北京报道 9月12日,全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动第二轮督查工作持续开展。第二批共10个督查组在河北、重庆、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区、市),现场检查了96个饮用水水源地地的247个环境问题整治情况。从检查情况看,148个问题已整改完成并销号,完成比例为60%;其他99个问题正在整改过程中。

督查发现的主要问题有:5个饮用水水源地环境问题整治工作滞后,水源保护区内居民生活污水未经有效处置,有关生活污水收集处理设施尚未开工建设。主要涉及云南省丽江市(2个问题)、重庆市潼南区、重庆市荣昌区、云南省楚雄州各1个问题。

对未完成整治任务的问题,生态环境部将继续加大督办力度,督促地方党委、政府落实饮用水水源地环境保护责任,切实解决水源地突出环境问题,有效保障水源地环境安全。

9月12日整治进展相对滞后的问题清单

序号	省市	水源地名称	水源地级别	保护区划类别	问题具体情况	督查情况	
1	云南省	丽江市	赵家山箐	县级	二级	二级保护区内居民生活面源污染。	生活垃圾已集中收集处置,生活污水收集处理设施尚未开工建设。
2	云南省	丽江市	羊坪水库	县级	二级	二级保护区内有生活面源污染问题。	生活垃圾已集中收集处置,生活污水收集处理设施尚未开工建设。
3	重庆市	潼南区	涪江河人工运河潼南区自来水公司水源地	县级	二级	二级保护区内居民生活污水未集中处置。	生活垃圾已集中收集处置,生活污水收集处理设施尚未开始招标。
4	重庆市	荣昌区	昌州街道高桥水库渝荣水务公司水源地	县级	一级	一级保护区内存在昌元街道、昌州街道、古昌镇等居民生活面源污染问题。	生活垃圾已集中收集处置,生活污水收集处理设施尚未开工建设。
5	云南省	楚雄州	龙山水库	县级	二级	二级保护区居民生活污水未集中处理。	生活垃圾已集中收集处置,生活污水收集处理设施尚未开工建设。