

截至5月24日水源地专项督查新发现问题汇总表

序号	省	市	县	水源地名称	问题具体情况
1	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	一级保护区内发现有一处洗砂场及洗砂设备一套,无废水处理设施,一小型取砂码头位于水源保护区内。
2	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	一级保护区内采砂船和渔船长期停靠。另岸边有一约5平方米的生活垃圾堆放点。
3	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	部分生活污水未纳入附近污水提升泵站处理,直接通过雨污合流排水渠排入一级保护区内。
4	山东	威海		米山水库水源地	二级水源保护区内发现2家散养户,生猪分别为80头、5头,其他家禽约30只,污水未集中收集处置。
5	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内存在山东科莱涂料有限公司。
6	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内存在污水排放问题。
7	山东	日照		傅疃河水源地	一级保护区内存在商业停车场。
8	山东	日照		傅疃河水源地	一级保护区内存在七巧板游乐园。
9	山东	日照		傅疃河水源地	一级保护区内存在宇服装成衣厂。
10	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内存在舒豪家具厂。
11	浙江	舟山	普陀区	芦东水库水源地	1.针对一级保护区内农业种植问题,农林部门未制定退出及严控化肥、农药等非点源污染方案。2.部分居民未采取污水截污纳管或污水收集外运措施,生活污水直排。
12	江苏	徐州	睢宁	睢宁县庆安水库水源地	一级保护区内存在多处坑塘养殖。
13	江苏	徐州	睢宁	睢宁县庆安水库水源地	取水站外存在大量废活性炭。
14	江苏	淮安		北京路水厂废黄河饮用水水源地	一级保护区内存在航运码头。
15	江苏	淮安		北京路水厂废黄河饮用水水源地	二级保护区内存在华能发电厂和运煤码头。
16	江苏	淮安		北京路水厂废黄河饮用水水源地	一级保护区内存在淮安市旺城建材有限责任公司和码头。
17	辽宁	大连		英那河水源地	二级保护区内存在5处畜禽养殖场,畜禽粪便无害化处理不规范。
18	辽宁	丹东		鸭绿江水源地	堆放有煤渣和生活垃圾约2000吨。
19	河北	沧州		大浪淀水源地	大浪淀乡叶三拨村生活污水未实行管网统一收集处理;大量生活垃圾随意堆放,未集中收集无害化处理。
20	河北	石家庄		岗黄水库水源地	平山县元飞养殖场未配套建设污染治理设施。
21	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在农业种植情况。
22	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在厕所。
23	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内居民建筑未设置污水集中处理设施。
24	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在桥梁穿越和交通穿越,未设置警示标志,未采取危险化学品运输限制措施。
25	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内采砂船未拆除清理。
26	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在桃林湖旅游景区,建有宾馆餐馆。
27	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在秦皇岛桃林口龙腾渔业有限公司,开展网箱养殖。
28	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在秦皇岛桃林口龙腾渔业有限公司码头,停靠船只。
29	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内小型畜禽养殖场未清拆。
30	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在桃林口水库污水处理厂排口。
31	广西	北海		牛尾岭水库水源地	存在微型搅拌站,现场堆积原料,有搅拌痕迹。
32	山西	运城		夏县白沙河水源地	存在采石场。
33	湖北	武汉		白鹤嘴水厂水源地	一级保护区内发现约100吨左右污泥,疑似危险废物。
34	江西	宜春	靖安	靖安县自来水公司(北淦河)1#取水口水源地	存在2个排出口。
35	江西	上饶	弋阳	城北水厂水源地	一级保护区内存在信江四桥交通穿越问题。
36	湖南	永州		诸葛庙水源地	一级保护区内建设有一座“娘子岭水厂垃圾收集站”。
37	湖南	湘西州	永顺	猛洞河饮用水水源地	一级保护区内存在办公楼,生活污水直接排放。
38	湖南	永州		曲河大桥菱角山厂水源地	肖家临时农贸市场废水直排饮用水水源地一级保护区,垃圾随意倾倒,并发现有排出口。
39	湖南	永州		曲河大桥菱角山厂水源地	一级保护区内存在两处公共厕所。
40	黑龙江	黑河		小金厂水源地	保护区内露天堆放5个废机油桶,含油手套与生活垃圾混放。
41	黑龙江	黑河		小金厂水源地	保护区内存在一无名工厂,粉石设备未拆除、约3万方石料未清理,露天堆放43个柴油桶,无三防措施。
42	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在郑州市金禄市政工程有限公司年产3万吨沥青混凝土搅拌站项目,现场检查时正在生产,厂房及厂外存在大量生产物料。路边停有多辆运输车辆。
43	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在一处船舶维修厂,有近期维修迹象。
44	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在黄河水务局修造厂,现场检查时正常生产,正在进行设备焊接和喷漆作业。
45	河南	郑州		黄河花园口水源地	保护区内存在老许鱼庄。
46	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时,一无名渔家乐未拆除,具备经营条件。
47	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时,尚渔乡苑垂钓园正常经营。
48	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时,东大坝垂钓娱乐中心正常经营。
49	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时,一无名垂钓园正常经营。
50	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时,一无名垂钓园正常营业。
51	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在3处厕所,其中一处外围存在部分生活垃圾。
52	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内,存在一处鱼塘养殖。
53	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	一级保护区内存在居民生活区,生活垃圾随意堆放,生活污水直排黑河。
54	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	一级保护区内存在南北堤小学和幼儿园。
55	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	一级保护区内存在农业种植退水口。
56	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	二级保护区内有一个小型污水处理厂,负责处理马头新村居民生活污水,污水厂排出口距一级保护区边界仅50米。河沟两侧存在大量生活垃圾和建筑垃圾。
57	河南	鹤壁		寒波洞水源地	一级保护区内存在淇河一桥交通穿越问题。
58	河南	鹤壁		寒波洞水源地	保护区警示牌被破坏严重。
59	河南	鹤壁		寒波洞水源地	一级保护区无护栏隔离,有三轮车、自行车通过,有烧烤遗留痕迹,河道内有人清洗水桶,人为活动严重。
60	河南	鹤壁		寒波洞水源地	二级保护区内扎河屯村、礼河屯村未对生活垃圾集中收集转运,村内垃圾遍布。
61	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内存在畜禽养殖场。
62	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内废弃养鸡场未拆除。
63	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内约800平方米猪舍未拆除,内有十几个泔水桶发出恶臭气味。
64	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内存在一处废弃养殖场,存有污水。
65	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在无名塑料回收加工厂,现场检查时正在生产。
66	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在梅州市诚联铁艺栏杆厂,现场检查时正在生产。
67	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在梅州中坚金属结构工程有限公司,现场检查时正在生产。
68	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在中环建材陶瓷,现场检查时正在生产。
69	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在顺意石材厂,现场检查时正在生产。
70	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在梅州市梦富莱全屋高端定制有限公司,现场检查时正在生产。
71	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在中潮联石材厂,现场检查时正在生产。

截至5月25日水源地专项督查新发现问题汇总表

序号	省	市	县	水源地名称	问题具体情况
1	贵州	毕节	赫章	香椿树水库	二级保护区内存在畜禽养殖户,养殖废物未资源化利用。
2	贵州	毕节	赫章	香椿树水库	二级保护区内居民生活污水和生活垃圾未集中收集处理。
3	贵州	毕节	赫章	公鸡寨水库	二级保护区内居民生活垃圾和生活污水未集中收集处理。
4	贵州	毕节	赫章	公鸡寨水库	二级保护区内存在畜禽养殖户,养殖废物未资源化利用。
5	贵州	毕节	赫章	羊洞小河水源地	一级保护区内存在免烧砖生产企业。
6	贵州	毕节	赫章	羊洞小河水源地	保护区未设置标识牌;居民生活垃圾和生活污水未集中收集处理。
7	云南	临沧	云县	正觉庵水库	水源地(2011年8月12日批复)一级保护区内中国铁塔股份有限公司临沧分公司2017年12月31日(备案)建成投运一座通信基站。
8	云南	临沧	云县	正觉庵水库	二级保护区内存在临沧市凤庆县卧龙养蛇场。
9	云南	德宏州	芒市	勐板河水源地	二级保护区内存在一处木耳种植点,废弃的菌包随意堆放,部分漂浮在水面。
10	云南	德宏州	芒市	勐板河水源地	二级保护区内一水电站废机油随意堆存。
11	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内日照盛邦机械有限公司露天堆放煤、废油桶(内含废机油)和金属边角料等物料。
12	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内日照市浩源汽车配件有限公司露天堆放金属边角料(含切削液)、固体废物堆放场所“三防措施”落实不到位。
13	山东	东营		南郊水库	二级保护区内存在制砖厂和堆料厂各2家,仓库及废弃养殖场各1处。
14	山东	莱芜		乔店水库	二级保护区内景松园林旁堆放大量建筑垃圾,居民生活污水直排水源地。
15	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	保护区存在月河大桥交通穿越问题,月桥大桥未设置事故导流槽及事故应急池。
16	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	一级保护区内存在一个生活污水排放口,沿岸居民生活污水未经处理直排水源地。
17	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	一级保护区内存在江鲜鱼庄农家乐和世鑫生态鱼庄,检查时正在营业。
18	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	二级保护区内存在江富楼酒庄、瀛涯渔业酒庄、瀛湖农庄、天城农庄、汉水人家五家餐饮企业。
19	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	二级保护区内存在采砂场和天源砖厂,检查时正在生产,废水直排水源地,并有三处建筑及工业垃圾堆放点。
20	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	二级保护区内存在一大型蔬菜种植基地,废水直接排入水源地。
21	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	现场检查时,两艘采砂船正在一级保护区内作业,采砂废水直排水源地,并存在两处小型采砂码头。
22	陕西	商洛		商州区二龙山水库水源地	一级保护区内存在龙凤山庄农家乐和静湖农庄农家乐。
23	陕西	商洛		商州区二龙山水库水源地	一级保护区内存在游览观光码头。
24	辽宁	本溪		老官砬子	一级保护区内存在铁精粉堆场。
25	辽宁	铁岭		柴河水库	柴河水库管理局在一级保护区内进行围栏养殖捕捞鱼类。
26	河北	沧州		大浪淀水源地	1.二级保护区内存在孙宝章、柴功兴、柴立新、叶全利等养鸡场。2.保护区内叶辛庄村生活污水和生活垃圾未集中收集处理。
27	河北	沧州		大浪淀水源地	1.二级保护区内存在杨光飞、杨建民养猪场,高连兴养牛场。2.保护区内存在河北加多肥业有限公司,现场检查时正在生产,未办理环评审批手续,大量化工产品露天随意堆放。3.保护区内杨庄村生活污水和生活垃圾未集中收集处理。
28	河北	沧州		大浪淀水源地	1.二级保护区内存在王俊峰养鸡场。2.保护区内王环五拨村生活污水和生活垃圾未集中收集处理。
29	河北	沧州		大浪淀水源地	1.二级保护区内存在杨宝昆、季谋月、季国立养猪场。2.保护区内狼儿口村生活污水和生活垃圾未集中收集处理。
30	河北	沧州		大浪淀水源地	1.二级保护区内存在张青菊、毕常龙养猪场,张瑞兴养鸡场。2.保护区内陈六拨村生活污水和生活垃圾未集中收集处理。
31	福建	龙岩		东肖水库	一级保护区内存在东肖森林公园,现场检查时部分旅游设施正接待游客。
32	浙江	湖州	长兴	合溪水库	二级保护区内合溪新村集中居住区生活废水经处理后排入保护区。
33	江苏	南通		洪港水厂水源地	洪港水源地批复建立于2009年,2012年南通市环境保护局审批同意二级保护区内的南通中集大型储罐有限公司改建、扩建码头,码头面积为10000平米,有4个装料口,其中3个未安装粉尘处理设施,装料口无除尘设施。
34	江苏	宿迁		宿城区中运河宿迁西应急水源地	二级保护区内存在唐威威船舶修理厂、宿迁唐斯彬船舶修理中心;小杨庄码头内存在水泥构件厂。
35	江苏	宿迁	泗阳县	泗阳县双桥水源地	一级保护区内废弃砂石码头有船只停靠,正在装卸作业。
36	江苏	苏州	太仓市	太仓市长江浪港水源地	二级保护区内存在太仓市第二水厂工艺废水排放口;有6艘梁油抽捞作业船。
37	内蒙古	赤峰		中心城区三座店水库水源地	二级保护区内存在经山线路和桥梁穿越问题,未建设应急防护设施,未开展视频监控;有一鱼干加工厂正在生产,污染物未经处理直排。
38	广东	汕头		外砂水源地	一级保护区内存在一个码头,有船只停靠;存在吴茂如养殖场,饲养肉鸡600余只,占地2500m左右,产生大量饲养废水和畜禽排泄物。
39	黑龙江	黑河		小金厂水源地	二级保护区内存在省道交通穿越问题,未建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施,未设立警示标志。
40	黑龙江	黑河		小金厂水源地	二级保护区内卧牛湖水库管理站生活污水和餐厨垃圾利用渗坑排放,生活垃圾无收集措施,随意堆放。
41	黑龙江	黑河		小金厂水源地	二级保护区内中俄天然气管道施工营地泥浆水有利用软管从雨水排放口外排迹象,施工物料堆放场防渗设施不规范,未设置围堰,部分物料未遮盖。
42	河南	开封		黄河黑岗口水源地	二级保护区内正在新建一个养鸡场,工人生活污水直排。
43	河南	驻马店		板桥水库	一级保护区内存在河南征途管业工程有限公司年产3000根排水管项目,2017年9月开工建设,2018年3月投产。
44	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在大森林信阳渔家乐。
45	河南	郑州		黄河邙山水源地	一级保护区内存在刘家老店餐厅、观光码头、中州景秀度假村、跑马场等旅游餐饮项目。

典型案例一


汕头市韩江外砂河饮用水水源地一级保护区存在畜禽养殖污染



督查组现场检查发现,广东省汕头市龙湖区韩江外砂河一级饮用水水源地保护区内存在一处无证无照的肉鸡养殖场,未按要求搬迁关闭。该养殖场占地面积约2500平方米,饲养肉鸡600只,大量养殖废水和畜禽粪便直排保护区内。

典型案例二

驻马店市板桥水库饮用水水源地一级保护区存在企业排污



5月25日,督查组现场检查发现,河南省驻马店市板桥水库饮用水水源地一级保护区内一排污企业正在生产。该企业名为河南征途管业工程有限公司,占地约4000平方米,主营范围为管道、桥梁预制件、水泥制品加工销售,主要产品为水泥管,生产过程产生污水、粉尘、噪声污染。

该公司年产3000根排水管项目未经审批于2014年建成投产,2017年通过备案,并在驻马店市政府网站公告。然而板桥水库集中式饮用水水源地保护区划方案早在2007年12月即由河南省人民政府批复同意,一级保护区陆域范围也已同时界定。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十八条“禁止在饮用水水源地一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”,该企业明显属于违法企业。

华昊无人机提供专业巡查服务

山东华昊智能科技有限公司专业从事无人机环保应用项目,目前已拥有T-1200无人机环保监测系统、H210无人机环保监测系统等多套系统。项目案例遍及山东、北京、内蒙古、河北、河南、湖南、山西、陕西等地,拥有丰富环保巡查服务经验。专业团队为您提供更加完善的第三方服务。

- 监控站点异常巡检
- 违法倾倒固废危废巡查
- 夜间热成像对违法生产企业排查

- 河道状况巡查
- 水源地状况巡查
- 污染源精准排查

地址: 山东省淄博市张店区南西六路21号11F
 电话: 0533-2779288 / 13964457777 / 18905339118 / 13515336488
 网址: www.21uav.com / www.sdhhctech.com