

打赢蓝天保卫战重点区域强化督查9月3日发现122个问题

9月3日京津冀及周边地区强化督查发现问题汇总表

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	北京市	北京市	延庆区	天津裕泰建筑工程有限公司(延崇高速公路北京段工程七标段)	未安装治污设施
2	河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	西仰陵小学西侧300米无名废旧塑料回收加工厂	未安装治污设施
3	河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	耀大建材有限公司	治污设施不正常运行
4	河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	倍耐塑业有限公司	未安装治污设施
5	河北省	石家庄市	晋州市	天源棉织有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
6	河北省	石家庄市	井陘县	鑫宝传奇汽车销售服务有限公司	未落实VOCs整治要求
7	河北省	石家庄市	井陘县	九老汽修厂	未落实VOCs整治要求
8	河北省	石家庄市	井陘县	立信化工有限公司	治污设施不正常运行
9	河北省	石家庄市	鹿泉区	勇智汽车维修部	未落实VOCs整治要求
10	河北省	石家庄市	新乐市	杜固镇前宣村农田露天焚烧垃圾点	其他涉气环境问题
11	河北省	石家庄市	新乐市	杜固镇西三楼村京港澳高速南侧垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
12	河北省	石家庄市	循环化工园区	通勤商贸有限公司	未落实VOCs整治要求
13	河北省	石家庄市	赞皇县	聚祥泰陶瓷有限公司	治污设施不正常运行
14	河北省	秦皇岛市	抚宁县	秦皇岛市信发建筑工程有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
15	河北省	廊坊市	安次区	正安防护设备有限公司	未落实VOCs整治要求
16	河北省	廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司河北廊坊销售分公司第七七加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行
17	河北省	廊坊市	广阳区	潍坊龙门阁一处酒店管理有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
18	河北省	廊坊市	三河市	齐心庄镇大福庄村宝亮饭店后侧无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
19	河北省	沧州市	东光县	玉合塑业有限公司	未落实VOCs整治要求
20	河北省	沧州市	高新技术开发区	中建八局(高新区二医院工地)	物料堆场未落实扬尘治理措施
21	河北省	沧州市	任丘市	会站道南侧(建设新桥门岗门口左侧无名物料堆场)	物料堆场未落实扬尘治理措施
22	河北省	沧州市	运河区	恒大悦府建筑施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
23	河北省	衡水市	桃城区	橡胶总厂有限公司	未落实VOCs整治要求
24	河北省	衡水市	枣强县	永博调压器有限公司	治污设施不正常运行
25	河北省	衡水市	枣强县	宏伟电力设备有限公司	治污设施不正常运行
26	河北省	邢台市	南宮市	鸿兴馍馍房	应淘汰燃煤锅炉未拆除
27	河北省	邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	治污设施不正常运行
28	河北省	邢台市	宁晋县	润宏泡沫塑料有限公司	治污设施不正常运行
29	山西省	太原市	小店区	路顺吉建筑设施租赁场(路顺吉加工场)	未落实VOCs整治要求
30	山西省	太原市	杏花岭区	东山马路无名石材加工厂	工业粉尘无组织排放
31	山西省	阳泉市	郊区	林里耐火材料有限公司	治污设施不正常运行
32	山西省	长治市	壶关县	金泰建材有限公司	治污设施不正常运行
33	山西省	长治市	壶关县	龙泉镇张立珍石材加工点	工业粉尘无组织排放
34	山西省	长治市	潞城区	鑫发煤业旁无名洗煤厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
35	山西省	长治市	襄垣县	富阳工业园区付村停车场	其他涉气环境问题
36	山西省	晋城市	城区	时家岭回迁安置A4地块3#4#楼及地下车库工程	建筑工地未落实“六个百分百”要求
37	山西省	晋城市	城区	黄华街南段延伸工程施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
38	河南省	郑州市	航空港经济综合实验区	高庄村麦风街与巡警路的东北面(鸡鸣小区西侧)无名堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
39	河南省	新乡市	辉县市	常村镇赵寨屯村众信停车场	物料堆场未落实扬尘治理措施
40	河南省	新乡市	原阳县	十月家居有限公司	未落实VOCs整治要求
41	河南省	焦作市	博爱县	城南加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行
42	河南省	焦作市	沁阳市	沁伏路旁无名养鸡场	其他涉气环境问题
43	河南省	焦作市	沁阳市	亚特中央城房地产开发项目建筑施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求

9月3日汾渭平原强化督查发现问题汇总表

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	山西省	吕梁市	方山县	鼎和汽贸有限公司	未落实VOCs整治要求
2	山西省	吕梁市	方山县	方山公路段机械养护中心	物料堆场未落实扬尘治理措施
3	山西省	吕梁市	方山县	国营旅店	应淘汰燃煤锅炉未拆除
4	山西省	吕梁市	方山县	庞泉重型机械制造有限公司	未安装治污设施
5	山西省	吕梁市	交城县	红龙机械制造有限公司	工业粉尘无组织排放
6	山西省	吕梁市	交城县	康宁机械有限公司	未安装治污设施
7	山西省	吕梁市	交城县	游富强煤场	物料堆场未落实扬尘治理措施
8	山西省	吕梁市	岚县	丰达焦化冶炼集团有限公司	治污设施不正常运行
9	山西省	吕梁市	临县	云海钣金喷漆	未落实VOCs整治要求
10	山西省	吕梁市	孝义市	恒泰加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行
11	山西省	吕梁市	孝义市	建华路桥工程有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
12	山西省	晋中市	和顺县	和顺隆华北煤业有限公司	工业粉尘无组织排放

水源地专项第二轮督查9月2日、9月3日共发现37个问题

9月2日整治进展相对滞后的问题清单

序号	省市	水源地名称	水源地级别	保护区类别	问题具体情况	督查情况
1	辽宁省	汤河水库	地市级	一级	水源一级保护区存在生活污水排放问题	已开展前期研究,具体治理方案仍未确定
2	辽宁省	汤河水库	地市级	一级	水源一级保护区内存在农业面源污染问题	当地计划推行科学种植,并逐步退出,目前进度较慢
3	辽宁省	汤河水库	地市级	二级	水源保护区内弓长岭区汤河镇子沟村居民生活污水未集中处置	已开展前期研究,但治理方案仍未确定
4	辽宁省	汤河水库	地市级	二级	水源保护区内存在交通道路穿越,未落实污染应急防控措施	已启动整改工作,正在推进
5	辽宁省	汤河水库	地市级	二级	水源保护区内存在8家工业企业	当地县政府下达取缔通知,正在推进实施
6	吉林省	二龙山水库	地市级	二级	二级保护区内有生活面源污染问题	已制定方案,启动农村生活垃圾整治工作,对投放垃圾箱进行布点
7	吉林省	二龙山水库	地市级	二级	二级保护区内有农业面源污染问题	已制定相关方案加强农业面源防治和农村生活垃圾整治工作
8	吉林省	山门水库	地市级	二级	二级保护区内有生活面源污染问题	已启动农村生活垃圾整治工作,开展排查养殖户情况以及面源污染防治等工作
9	吉林省	山门水库	地市级	二级	二级保护区有面源污染问题	已启动农村生活垃圾整治,开展水源地农户改厕污水治理工作、面源污染防治工作,整治工作处于起步阶段
10	吉林省	下三台水库	地市级	一级	一级保护区内存在生活污染排放问题	已启动农村生活垃圾整治工作,开展水源地农户改厕污水治理工作,进一步排查对交通穿越问题
11	辽宁省	大伙房水库	地市级	二级	二级保护区内已建成的工业企业	现场抽查部分工业企业,仍未按要求完成拆除或搬迁工作
12	辽宁省	大伙房水库	地市级	二级	二级保护区内已建成的工业企业	现场抽查部分工业企业,仍未按要求完成拆除或搬迁工作
13	辽宁省	大伙房水库	地市级	一级	G202国道、G1212高速公路、台上线道穿越水源保护区,尚未落实污染应急防控措施,饮用水水源地存在安全隐患	已完成一级水源保护区标志调整和风险防范工程施工图设计
14	辽宁省	大伙房水库	地市级	二级	二级保护区内已建成的工业企业	现场督查发现,6家水磨加工厂仍在生产中;3家小作坊有2家停产,1家仍在生产中
15	辽宁省	五龙背水源	地市级	一级	未按法律要求在饮用水水源保护区的边界设立地理界标和警示标志,水源保护制度未落实	整改方案已制定,整改资金未到位,工程措施尚未开展
16	辽宁省	大林子水源	地市级	二级	二级公路(集龙线汤汤段)穿越大林子饮用水水源地二级保护区,起污染应急防控措施未到位	已制定整改方案,工程措施刚启动
17	辽宁省	大林子水源	地市级	一级	保护区内存在生活和面源污染排放	已制定整改方案并着手开展治理工作
18	辽宁省	大林子水源	地市级	一级	未按法律要求在饮用水水源保护区的边界设立地理界标和警示标志,水源保护制度未落实	已制定整改方案,整改工作处于起步阶段
19	吉林省	石头口门水库	地市级	一级	未按法律要求在饮用水水源保护区的边界设立地理界标和警示标志,水源保护制度未落实	正在进行设计,可研已批复
20	吉林省	石头口门水库	地市级	二级	水源保护区内存在生活污水排出口	当地拟建设建设泥污污水处理厂,统一收集生活污水,计划2018年年底投入使用。目前,已完成三通一平,正在铺设管线

9月3日整治进展相对滞后的问题清单

序号	省市	水源地名称	水源地级别	保护区类别	问题具体情况	督查情况
21	山东省	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	二级保护区内已建成的工业企业	尚未实施搬迁关闭,部分仅生产车间停产
22	山东省	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	二级保护区内已建成的工业企业	目前仅部分生产线拆除
23	山东省	龙祠水源地	地市级	一级	水源保护区内存在餐饮经营企业并开展养殖活动	目前企业已停止餐饮营业并拆除餐饮设施,养殖作业尚未停止
24	黑龙江省	松花江四方台、朱顺屯饮用水水源地	地市级	二级	二级保护区内有排放污染的建设项目	当地已责令拆除,目前该企业已停业但尚未拆除
25	黑龙江省	五号水库	地市级	二级	S303鹤嫩公路穿越一级保护区,污染应急防控措施未落实	目前仅完成现场踏勘工作
26	山东省	白浪河水库	地市级	二级	二级保护区内存在生活污染问题	已实施垃圾清理整治工作,并制定生活污水初步整改方案
27	山东省	南郊水库	地市级	二级	取水口上游1000米的引黄干渠段,未设立二级保护区界标和隔离防护设施,警示牌、宣传标志不全,位于二级保护区内的取水口起至上游1000米渠段两侧明显低于周边环境,且自干渠清理出来的泥沙就堆积在渠边,引黄干渠两侧有村民及机动车等进出,干渠两侧无应急围挡设施,有面源和二次污染的风险	目前刚完成招标,尚未开工建设

序号	省市	水源地名称	水源地级别	保护区类别	问题具体情况	督查情况
1	黑龙江省	鸡西团山水库	地市级	二级	鸡勃公路穿越饮用水水源保护区,未按相关要求落实应急防护措施	已完成施工图设计,目前将防撞护栏列入公路安防工程,施工单位刚进场动工
2	黑龙江省	鸡西团山水库	地市级	一级	建有与供水和保护水源无关的建设项目	已责令停止建设并进行行政处罚,尚未完成清理
3	黑龙江省	寒葱沟水库	地市级	一级、二级	同汪公路穿越饮用水水源一级和二级保护区	尚未建设规范的事故导流槽和应急池
4	黑龙江省	寒葱沟水库	地市级	二级	居民生活污水无集中收集处理设施	已制定整改方案,目前尚未实施
5	山东省	崂山水库	地市级	二级	兰山村存在生活面源污染问题	生活污水处理方案已制定,正在招标
6	山东省	崂山水库	地市级	一、二级	华阴村存在生活面源污染问题	生活污水处理方案已制定,正在招标
7	山西省	龙祠	地市级	一级	一级保护区内有龙祠村、晋掌村2个自然村,存在生活面源污染问题	按照整治方案,生活垃圾和污水处理项目预计总投资6676万元,截至目前实际投资150万,整治工作推进较慢
8	山东省	锦绣川水库	市级	二级	保护区内4个村存在生活面源污染问题	已制定整改方案,其中1个村已建设污水收集处理设施,其余3个村尚未开工建设
9	山东省	白浪河水库	地市级	二级	奎文区境内存在生活面源污染问题	与周边棚户区改造工作相结合,整治推进较慢
10	山东省	沟盘河水库	地市级	一级、二级	幸福大道、新河东路穿越饮用水水源保护区,未设置事故导流槽和应急池;岔河大道穿越二级保护区,防撞护栏设置不规范	目前完成施工图设计,尚未开工建设